

Imielin, dnia 28 lutego 2018 roku

Pan Daniel Dygudaj
Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych
w Sosnowcu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. 3 maja 16
41-200 Sosnowiec

Dotyczy: uszkodzenia toru na linii kolejowej nr 138 na terenie miasta Imielin.


Rada Miasta Imielin, na wnioski mieszkańców, w związku z uszkodzeniami torów na terenie Imielina, na linii kolejowej nr 138, zwraca się o wyjaśnienia w tej sprawie. W 2017 roku była wykonana rewitalizacja linii kolejowej nr 138 na odcinku Mysłowice – Oświęcim, pociągi mogły się tutaj poruszać na jednym torze z prędkością maksymalną do 100 km na godzinę. W wyniku eksploatacji górniczej, którą obecnie w tym obszarze prowadzi Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Piast – Ziemowit, nastąpiła deformacja torów kolejowych na terenie Imielina. PKP Polskie Linie Kolejowe wprowadziły ograniczenie prędkości na tym odcinku linii kolejowej nr 138, do 20 km na godzinę, co powoduje opóźnienia w kursowaniu pociągów na trasie Katowice – Oświęcim. Rada Miasta Imielin jest zaniepokojona deformacją terenu na przebiegu linii kolejowej na terenie Imielina, na oddanej w 2017 roku do użytkowania po gruntownym remoncie.


W związku z tym prosimy o odpowiedź na kilka pytań.

- Czy stan linii kolejowej nr 138 na terenie Imielina, w związku z eksploatacją górniczą, jest na bieżąco monitorowany?
- Czy zapewnione jest bezpieczeństwo pasażerów pociągów osobowych na tej trasie?
- Czy są monitorowane i raportowane osiadania terenu, a jeśli tak, to czy zostały przekroczone prognozowane osiadania zaprojektowane dla linii kolejowej numer 138 na terenie miasta Imielin.

Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców Imielina, a także pasażerów pociągów osobowych, prosimy o pisemną odpowiedź na postawione pytania i podjęcie działań w celu wyegzekwowania od Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddziału KWK Piast – Ziemowit wykonania remontu torów kolejowych, uszkodzonych wskutek szkód górniczych.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Imielin

mgr inż. Tomasz Lamik

Przesłano polec. zwrotnym
06.03.2018 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych
w Sosnowcu
Samodzielne Stanowisko Pracy
ds. Szkód Górniczych
ul. 3-go Maja 16, 41-200 Sosnowiec
tel.(32) 710 40-00
tel. kom. + 48 728 903 690
renata.waloszcyk@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

MpT. 24.04.2018



PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.



Z. Inowodan RM

Sosnowiec, dnia 17.04.2018r.

Nr IZSG-511- 42/18

DOTYCZY : uszkodzenia torów na linii magistralnej Nr 138 Oświęcim - Katowice
na szlaku Chełm Śląski – Imielin przez
Przedsiębiorcę PGG S.A. Oddział KWK Piast - Ziemowit

Rada Miasta Imielin
ul. Imielińska 81
41-407 Imielin

W odpowiedzi na pismo Nr RM 0.33.2..2018 z dnia 28.02.2018r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu udziela odpowiedzi na zadane pytania w przedmiotowym piśmie również w oparciu o pismo otrzymane od PGG S.A. Oddział Piast - Ziemowit Nr 73/D/TMG/MGS/MGSG/GF/6422/18 z dnia 09.04.2018r (kserokopia pisma w załączeniu).

- odcinek linii kolejowej Nr 138 Oświęcim – Katowice w km 8,000 – 11,200 tj. na szlaku Chełm Śląski – Imielin jest na bieżąco monitorowany poprzez wykonywanie codziennych nadzwyczajnych obchodów torów przez pracowników Sekcji Eksploatacji Jaworzno Szczakowa na koszt Przedsiębiorcy
- odcinek poddany wpływom eksploatacyjnym jest monitorowany przez zainteresowaną Kopalnię wykonując cyklicznie niwelację główki szyny w dwutygodniowych cyklach w okresie największych wpływów eksploatacji
- bezpieczeństwo pasażerów oraz ruch pociągów towarowych na dzień dzisiejszy jest zapewniony w 100 %.
- projektowane rzędne obniżenia torów pod przedmiotowym odcinkiem linii kolejowej nie zostały przekroczone. Eksploatacja złoza przebiega zgodnie z zatwierdzonym Planem Ruchu zatwierdzonym przez OUG Katowice.

Z uwagi na wieloletnią koncesję eksploatacji złoza posiadana przez PGG S.A. Oddział KWK Piast – Ziemowit ruch pociągów w okresie prowadzonej eksploatacji górniczej na szlaku Chełm Śląski – Imielin będzie odbywał się z prędkością $V = 40 \text{ km/h}$

Do wiadomości:

~~1. PGG S.A. Oddział KWK Piast – Ziemowit~~

DYREKTOR ZAKŁADU

Zbigniew Gawracz
ZASTĘPCA

Opracował/a: Renata Waloszcyk
nr telefonu: (32) 710-40-98